

Öljyvahingosta tiedottaminen

Tekninen lautakunta 28.04.2026
3116/11.01.00.01/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mäkelä Sampo

Simon Leipiön tuulivoima yleiskaava-alueella on sattunut kaksi öljyvahinkoa kahdessa eri tuulivoimalassa. Ensimmäinen huomattiin 13.03.2026. Tekniselle toimelle ilmoitettiin vahingosta 18.3.2026. Tuulivoimalan vaihteistosta on valunut maastoon arviolta enintään 100 litraa vaihteistoöljyä. Toinen vahinko ilmoitettiin tekniselle toimelle pelastusviranomaisen kautta 7.4.2026. Tuulivoimalasta arvioitiin vuotaneen öljyä maastoon noin 100 litraa.

Valokuvien ja paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella havaittiin tuulivoimaloiden juurella erinäisiä öljyläikkiä ja runsasta öljyn hajua.

Tapahtuma on johtunut rikkoutuneesta tiivisteestä, jonka takia tuulivoimalasta on vuotanut öljyä laitteiston ulkopuolelle, tuulimyllyn runkoon ja maahan. Voidaan todeta, että tapahtunut on ollut vahinko eikä täten ole tarvetta rikosilmoituksen tekoon.

Koska öljyvahinkoja on ilmennyt lyhyen ajan sisällä jo kolme, on tuulivoimapuiston kaikki tuulivoimalat päätetty voimaloiden haltian toimesta tarkastaa ja kyseinen vuotava tiiviste korjata tai vaihtaa. Voimalat pidetään pysähdyksissä, kunnes vika on korjattu. Lisäksi tuulivoimaloihin on lisätty etävalvontaa ja mittarointia, jotta vastaavat öljyvahingot eivät enää pääse toistumaan.

Toiminnan harjoittajalle on kerrottu vastaisuuden varalle oikeasta toimintatavasta öljyvahinkojen sattuessa.

Pelastuslain mukaan akuutin öljyvahingon torjunta kuuluu pelastuslaitokselle, joka luovuttaa jälkitorjuntavastuun kunnan jälkitorjuntaviranomaiselle. Simossa ei ole nimetty jälkitorjuntaviranomaista, joten asia tuodaan ympäristösuojeluviranomaiselle, joka Simon kunnassa on Tekninen lautakunta.

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri on ollut toiminnanharjoittajaan yhteydessä ja on pyytänyt tältä jälkitorjuntasuunnitelman, missä on esitetty toimintatavat ja suunnitelma alueiden öljyvahinkojen korjaamiseksi. Suunnitelman mukaan alueilla havaittuihin öljyläikkiin on levitetty imeytyspurua ja öljynimetysmattoja. Lisäksi öljyiset maa-ainekset poistetaan, kun alueella on routa hieman sulanut. Alueelta otetaan maanäytteet ja useasta kohtaa ja maita poistetaan tarvittaessa lisää.

Toiminnan harjoittaja on tiedottanut asiasta alueen maanomistajia.

Lisätietoaineisto

Jälkitorjuntasuunnitelma
Jätteen siirtoasiakirjat
Öljyvahinkoraportti
Päätös pelastustoiminnasta
Lait ja säädökset

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Juho Kurunlahti

Päätösehdotus

Hyväksytään jälkitorjuntasuunnitelma ja merkitään tiedoksi.

Päätös