


Gigawatti Oy:n Simo Sarvisuon tuulipuiston öljyvahinko 27.1.2026


- Simo Sarvisuon tuulivoimalassa S11 havaittiin vaihdelaatikkoöljyvuoto tiistaina 27.1.2026. Vestaksen arvion mukaan 100–150 litraa öljyä on vuotanut konehuoneesta päälaakerin alapuolelta, jolloin se ei valitettavasti päädy nacellin keräysaltaaseen, vaan on levinnyt voimalan ulkopuolelle viereisen kuvan mukaiselle alueelle.
- Gigawatti tilasi Arto Isokääntä tmi. keräämään likaantunut lumi ja jää alueelta (sekä tarpeen mukaan pinta-maat, jos öljyä olisi päässyt jäisen maan läpi imeytymään).
- Alueen lumi ja jää ym. kerättiin HVM:ltä tilattuun konttiin 3.2.2026 ja toimitettiin jatkokäsittelyyn Saraterra Oy:n Maksniemen toimipisteeseen.
- Toimitamme Simon kunnan Sampo Mäkelälle dokumentit asianmukaisesta käsittelystä, kunhan ne Saraterralta saamme.
- Puhdistuksen jälkeen emme havainneet öljyä maanpinnalle. Arviomme on, että öljyä ei ole päässyt platformin pinnan jääkerroksen läpi.
- Puhdistuksen jälkeen maahan levitettiin varmuuden vuoksi kuitenkin öljyn imeytysainetta (kuva sivu 4).
- Tarkistamme tilanteen keväällä lumien sulettua ja jos öljystä on merkkejä maanpinnassa, niin aloitamme tarvittavat lisätoimenpiteet.





Puhdistamaton alue 29.1.2026






Puhdistettu alue 3.2.206





Öljynimetysaine levitettynä siivotulle platformille 3.2.206





Voimalan tornin juuri suojattu, jotta mahdolliset tornin ulkopinnassa olevat öljyjäämät ei pääse tornia pitkin valumaan maastoon.

